

平成30年度 通学路の危険箇所一覧

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容及び要望	所在地	報告者	対策内容
1	西川内たこ焼き屋近くの旧道入り口	歩道の切れ目になっていて、旧道入り口がカーブで見通しが悪い。注意を促す看板設置等を要望。	坂瀬川字赤崎(町道千々石線)	坂瀬川小学校	
2	和田・旧道	歩道が無く、車が2台すれ違うときに危険。歩道等を要望。	坂瀬川字唐人岩(町道千々石線)	坂瀬川小学校	
3	和田・新松原橋の横断歩道	天草市方面からの車がスピードを出したまま、県道に左折することがある。注意を促す看板設置等を要望。	坂瀬川字和田(県道坂瀬川・御領線)	坂瀬川小学校	
4	松原・キューアサ前の県道	大型車の通行が多い。車両の時間帯規制等を要望。	坂瀬川字宮原(県道坂瀬川御領線)	坂瀬川小学校	
5	松原・岡野みそ付近の三叉路	道が狭くて横断するのも見通しが悪い。横断歩道があることの看板設置を要望	坂瀬川字中郷(町道坂瀬川中央線)	坂瀬川小学校	
6	中・坂瀬川保育園から木場方面への道	ガードレールが途中で切れている。したが藪で危険。ガードレールの設置を要望	坂瀬川字沖田(町道木場線)	坂瀬川小学校	
7	木場・青い小屋付近	イノシシが通る道ができていて、屋間でも出てくる。注意を促す看板設置等を要望		坂瀬川小学校	
8	木場・宮崎さん宅から木場方面への道	草が生い茂ると道路の真ん中を歩くことになる。草刈りを要望(特に夏場)		坂瀬川小学校	
9	はまゆう療育園前の信号	信号が見えにくく、赤になるタイミングが早いので、信号無視をして通る車が多い。信号付近に通学路の立て看板等の設置を希望。	志岐字ハツ尾原(国道324号線)	志岐小学校	
10	ファミリーマート横の道路	国道に出る際に、停止線で一時停止をせずに出てくる車が多い。一時停止の呼びかけの看板等の設置を希望。	志岐字ハツ尾原(町道釜線、国道324号線)	志岐小学校	
11	平山公民館付近の道路	冬の朝方、部活帰りに街灯等が無い。車もスピードを出して通っている。街灯の設置を希望。	志岐字平山(県道本渡・苓北線)	志岐小学校	
12	紺屋町の苓北クリニック跡地前付近の道路にあるカーブミラー	カーブミラー本体が傾いているため、カーブミラーが見えない。また、倒れそうで危険である。改修を希望。	志岐字紺屋町(町道椋山線)	志岐小学校	
13	紺屋町バス停前の生け垣があるカーブ	バス停前通過時の視界が悪い。自転車と自動車がぶつかりそう。	志岐字紺屋町(町道志岐中央線、椋山線)	志岐小学校	
14	富岡と浜の町の新しい道路建設箇所	工事後、交通量が多くなるので危険である。	志岐釜～志岐浜ノ町	志岐小学校	
15	明神山避難所とふれあい館福祉センターの間の道路	狭いがよくスピードを出す車がいる。ドライバーに注意を促す看板設置を希望。	志岐字ツキ錠(町道ツキ錠1号支線)	志岐小学校	
16	瀬形車屋がある、志岐地区から深江方面に入る旧道への入り口(内田)	志岐方面から坂道となっており、車がスピードを出したまま旧道へ入ってくる。ドライバーに注意を促す看板設置を希望。	上津深江字川向(国道324号線、町道上津深江中央線)	志岐小学校	
17	旧三区支所横	民家の植え込みが歩道に出ていて、歩道が狭くなっている。歩道にはみ出た植え込み下には溝がある。私有地でもあるので町からの剪定依頼を希望。	(国道389号線)	志岐小学校	
18	尾越地区稲尾さん宅付近の崖	大雨などの際は土砂崩れの危険がある。のり面の補強工事を要望。	(町道八久保線)	富岡小学校	
19	民宿「錦戸」前の交差点	交通量が多いが、横断歩道の線が消えかかっている。ラインを再度引いて欲しい。	(県道都呂々・宮地岳線)	都呂々小学校	

20	橋のそばの前川建設に行く三叉路	横断歩道の線が消えかかっている。ラインを再度引いて欲しい。	(県道都呂々・宮地岳線、町道上支線)	都呂々小学校
21	旧都呂々中体育館後ろの歩道フェンス	フェンスの腐食が見られ、歩道の一部が通行止めの状況である。早めの補修を。	(町道沖の田線)	都呂々小学校
22	国道から川沿いに都呂々小に入る道	側溝のふたはしてあるが、大雨の時は水が溝からあふれている。溝のつまり確認が必要。	(町道都呂々川線)	都呂々小学校
23	志岐交番前の道	段差になっていて、通行の際危ない。	(県道志岐・円通寺線)	苓北中学校
24	Aコープ(コインランドリー側)	死角になっていて危ない。	志岐字町頭(町道志岐中央線)	苓北中学校
25	シープル向かいの志岐川のカーブの所	洪水の危険性。	志岐字 (町道天神木線)	苓北中学校
26	九州電力苓北寮近くの道	横断するとき見通しが悪い。狭い道が多い。	内田字柿ノ本(町道志岐内田線)	苓北中学校
27	明神山の稲荷神社付近の道	カーブミラーが少なく、道が細くて見通しが悪い。	志岐字ツキ錠(町道衝錠線)	苓北中学校
28	青砥歯科裏の道	街灯が少ない。	志岐字町辻(町道町辻線)	苓北中学校
29	ウッディーハウス近くの横断歩道	交通量が多く、スピードを出した車が多い。	富岡字首塚(国道324号、389号線)	苓北中学校
30	肥後銀行富岡支店近くの三叉路	見通しが悪い。一時停止の線が見えにくい。	富岡字出来町(町道首塚線)	苓北中学校
31	富岡町のみくりや近くの細い道	通行する車との距離が近くて危ない。	富岡字新富(町道富岡中央線)	苓北中学校
32	富岡町5丁目の郵便局の近くの四つ角	見通しが悪い。	富岡字新富(町道富岡中央線)	苓北中学校
33	富岡町の伊崎商店前の道路	道が細く、くねっている。	富岡字城内(町道城内線)	苓北中学校
34	坂瀬川のえびすや前のT字路	交通量が多く、見通しが悪い上に道が細い。	(町道坂瀬川中央線、県道坂瀬川・御料線)	苓北中学校
35	坂瀬川全体の内陸側に入った道	道が狭く、見通しが悪い。		苓北中学校
36	火力発電所前の道	雨が降ると土砂崩れが起きやすい。	(国道389号線)	苓北中学校
37	JA都呂々前のT字路	見通しが悪く、自動車が歩行者(横断者)に気づきにくい	(国道389号線、県道都呂々・宮地岳線)	苓北中学校
38	坂瀬川公民館から県道までの道	下り坂になっていて、県道は交通が少ないため、自転車のスピードが上がりやすい。	(町道花園線)	苓北中学校
39	志岐の主要地方道本渡苓北線沿いの松下亀松さん宅前の交差点	見通しが悪い。	(県道本渡・苓北線、町道釜線)	苓北中学校
40	フレンドリーショップたかはし前の交差	交差点の見通しが悪く、一時停止せず事故に遭った生徒がいた。	(県道本渡・苓北線)	苓北中学校
41	花園橋～滑川橋区間、鶴区集落付近	スクールバスの通行において、道路幅員が狭いところがある。	(県道坂瀬川・御領線)	苓北中学校
42	旧木場小学校から町堺にかけて	スクールバスの通行において、道路幅員が狭いところがある。	(県道都呂々・宮地岳線)	都呂々小学校